



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

Via Regina Margherita n. 8 – CAP:95025 Aci Sant'Antonio

ORDINANZA N. 29 DEL 8-6-12

IL SINDACO

Visto il verbale di somma urgenza redatto dall'U.T.C. in data 01 giugno 2012 dal quale si evince che la mattina del 01 giugno 2012, nei locali del cimitero comunale, sono comparse delle vistose fratture e conseguente inclinazione di due muri realizzati in pietrame in direzione del viale principale e che si ritiene intervenire con la massima urgenza per eliminare lo stato di pericolo dovuto al crollo dei muri, a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica ed evitare danni certi, patrimoniali, all'Ente.

Ritenuto pertanto, che, occorre intervenire con urgenza per eliminare lo stato di pericolo, verificare le cause che hanno prodotto la frattura e relativa inclinazione dei due muri in pietrame e ricostruire il tutto considerato che viene interessato il viale principale posto in prossimità dell'ingresso, ed in particolare, che a ridosso dei citati muri insistono loculi disposti a schiera e in senso verticale, la cui struttura portante è in muratura risalente agli anni cinquanta;

Che non è possibile procedere all'esecuzione dell'intervento secondo le normali procedure d'affidamento, perché l'intervento riveste carattere di somma urgenza al fine di eliminare lo stato di pericolo dovuto al crollo dei muri, a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica ed evitare danni certi, patrimoniali, all'Ente.

Interpellata d'urgenza la Ditta TECNOEDIL di Sanfilippo Geom. Davide con sede in Aci Sant'Antonio Via Lavina n. 182, partita i.v.a. 04905970879 per effettuare l'intervento edilizio di cui in premessa, la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire con urgenza l'intervento necessario per eliminare lo stato di pericolo, verificare le cause e ripristinare il tutto secondo le indicazioni dell'U.T.C.;

Per quanto sopra


ORDINA

a) Alla Ditta TECNOEDIL di Sanfilippo Geom. Davide con sede in Aci Sant'Antonio Via Lavina n. 182, partita i.v.a. 04905970879, di eseguire con urgenza l'intervento atto ad eliminare lo stato di pericolo e le cause che hanno prodotto le fratture e relative inclinazioni di due muri nel viale principale del locale cimitero comunale, a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

b) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato all'osservanza dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale Li

08 GIU. 2012



IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Cutuli)