



## COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- Settore 6° - URBANISTICA- Assetto del territorio – Servizi cimiteriali

Determinazione n° 1469 del 10 5 DIC. 2013 del Registro Generale

DETERMINAZIONE N° 62 DEL 15/11/2013 DEL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE  
- DATORE DI LAVORO

Oggetto: Impegno spesa per intervento tecnico su vari PC con recupero, salvataggio, ripristino dati e sostituzione alimentatore, scheda madre, processore e RAM, collegamento alla rete LAN del Comune e intervento tecnico sull'impianto audio della sala del Consiglio comunale, per guasti causati da difetto di fornitura elettrica.

- Ditta RAP Informatica di Roberto Rapisarda -

CIG: Z500C66737

### IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE URBANISTICA DATORE DI LAVORO

- **Premesso** che nella serata del 05/11/2013, durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, si è registrato un notevole sbalzo della tensione dell'energia elettrica, causato dall'Enel, che ha interessato i locali del Palazzo Municipale e del comando di P.M. procurando serie danni all'impianto di amplificazione della sala del Consiglio Comunale e a diversi computer, monitor, alimentatori, gruppi di continuità, stampanti, fotocopiatrici, quadri elettrici, neon, luci di emergenza e centralino della P.M., apparecchi di climatizzazione in dotazione degli uffici dell'Ente;
- **Riscontrato** che sono stati oggetto di danneggiamento le apparecchiature hardware in dotazione agli uffici dell'Ente, e dell'impianto audio della sala del Consiglio Comunale;
- **Preso atto** che tali guasti impediscono a questo Ente il normale svolgimento dei servizi fondamentali per il funzionamento della macchina amministrativa, che si rende necessario ripristinare l'impianto audio al fine di rendere la sala funzionale e procedere alla riparazione con sostituzione di scheda madre, processore, Ram per i PC, gruppi di continuità e stampanti, onde evitare danni gravi e certi all'Ente;
- **Ritenuto necessario**, inderogabile ed urgente procedere alla riparazione con sostituzione di scheda madre, processore, Ram per i PC, gruppi di continuità e stampanti, per la riparazione audio della sala Consiglio, fornitura e installazione di nuovo materiale ad integrazione di quello esistente della stessa marca (PASO) onde evitare danni gravi e certi all'Ente;
- **Considerato** che le dotazioni di bilancio non prevedono disponibilità di somme per cause accidentali di tale natura;
- **Che** in emergenza si può provvedere mediante interventi puntuali finalizzati al ripristino della funzionalità e/o sostituzione delle singole apparecchiature danneggiate;
- **Visti** i preventivi n. 409 e n. 410 forniti dalla ditta RAP di Roberto Rapisarda con sede in Acì Sant'Antonio, Via Roma n°70/A – Partita I.V.A. 03780100875, pervenuti a questo Ente in data 14.11.13 Prot. n°19658, dell'importo di € 5.082,00 e €. 5.696,72 al netto d'IVA, prezzo ritenuto congruo da questo U.T.C. Urbanistica;
- **Ritenuto** pertanto di poter autorizzare la ditta a provvedere alla riparazione suddetta per complessivi € 13.150,04 I.V.A. compresa;
- **Vista** la Determina Sindacale n.36 del 21/10/2013 di nomina Datore di Lavoro;

- **Visti** gli artt. nn°163 e 183 del Decreto Legislativo n°267 del 18.8.2000, recante <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali>>;
- **Visto** l'art. 125 del D. L.vo n°163/2006, comma 11, che dispone che "per servizi o forniture inferiori ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento";
- **Visto** lo Statuto Com.le ed il vigente Regolamento di Contabilità

### DETERMINA

Per quanto in premessa:


1. **Incaricare** la Ditta RAP di Roberto Rapisarda con sede in Aci Sant'Antonio, Via Roma n°70/A – Partita IVA 03780100875, alla riparazione dei PC in dotazione ai vari uffici dell'Ente, e per l'intervento tecnico sull'impianto audio della sala Consiglio comunale per l'importo complessivo di € 13.150,04 di cui € 10.778,72 per fornitura e montaggio ed € 2.371,32 per I.V.A. al 22%;
2. **Impegnare** la somma complessiva di € 13.150,04 al Cap. 2905 del bilancio comunale c.a., *spesa necessaria* per il buon funzionamento degli uffici ed *onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art. 163 comma 2 del D. L.vo n°267/2000)*;
3. **Liquidare** e pagare la Ditta, con successivo atto, a fornitura e montaggio ultimati e dietro presentazione di regolare fattura vistata dall'U.T.C. Urbanistica;  
Si attesta, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis del D. L.vo n°267/2000.

Sarà cura dell'ufficio Contenzioso attivare le procedure necessarie di risarcimento nei confronti dell'Enel per il disagio procurato e per i danni materiali causati alle apparecchiature informatiche ed elettriche in dotazione degli uffici di questo Ente.

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91 il presente atto, esecutivo e soggetto a controllo sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Venera Bella)



### IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE URBANISTICA DATORE DI LAVORO

(Dott. Arch. Giovanna Gurreri)



---

### IL SERVIZIO FINANZIARIO

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la superiore Determinazione del Responsabile del 6° Settore Tecnico, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. n°151, comma 4, del D.L.vo n°267/2000, si attesta, altresì, che il controllo, ai sensi dell'art. n°184 del D.L.vo. n°267/2000, è stato effettuato con esito positivo.

Aci Sant'Antonio, Li \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Agatino Martorana)





COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
14 NOV 2013
PROG. N. 19658

All'Amministrazione Comunale  
di Acì Sant'Antonio (CT)

Oggetto: *Preventivi n. 409/13 e 410/13 del 14/11/2013*

A seguito sopralluoghi effettuati in data 06/11/2013 e seguenti, per danneggiamenti da sbalzo di tensione elettrica per difetto di fornitura, si è potuto accertare che le apparecchiature hardware in dotazione ai vostri uffici hanno subito i seguenti danni:

- per quanto riguarda i PC, in alcuni casi si è semplicemente bruciato l'alimentatore, per cui è sufficiente la sostituzione del pezzo; in altri, essendosi bruciata anche la scheda madre e non essendoci più pezzi compatibili con l'hardware esistente, è necessario sostituire alimentatore, scheda madre, processore e RAM;
- per quanto riguarda le stampanti, una è riparabile, mentre altre due sono da sostituire;
- per quanto riguarda i gruppi di continuità, in alcuni è sufficiente la sostituzione del pacco batterie, mentre tre sono totalmente da sostituire.

Per quanto riguarda l'aula consiliare, essendo impossibilitati a trovare pezzi di ricambio, in quanto fuori produzione, si propone, a integrazione dell'impianto attualmente esistente, la fornitura e installazione di materiale della medesima marca di quello danneggiato (PASO).

Distinti saluti.

Acì Sant'Antonio, li 14 novembre 2013

Roberto Rapisarda  
Via R. TO. 70/A - 95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)  
Partita IVA: 03780100875



## PREVENTIVO

### Cliente

Nome AMMINISTRAZIONE COMUNALE di ACI S. ANTONIO  
 Indirizzo via Regina Margherita  
 C.A.P. 95025 Città ACI S. ANTONIO  
 Num. tel. 0957010001 Prov. CT  
 C. f./P. IVA 00410340871

Prev n. 409  
 Data 14/11/2013  
 Ordine n. \_\_\_\_\_  
 Protocollo \_\_\_\_\_

Descrizione	Q.tà	Prezzo	IVA 22%	Imp. Totale
<b>Intervento tecnico su vs PC con recupero, salvataggio, ripristino dati e sostituzione alimentatore, scheda madre, processore e RAM e collegamento alla rete LAN del Comune</b> (2 VV.UU. - Ragioneria - Edilizia privata - Presidente C.C. - Consiglio Comunale - Prot. Civile)	7	€ 450,00	€ 99,00	
<b>Intervento tecnico con sostituzione alimentatore</b> (Urbanistica - Contratti - Segreteria Sindaco - Sanatoria)	4	€ 36,00	€ 7,92	
<b>Sostituzione monitor LCD 17"</b> (2 Urbanistica - Sanatoria - Edil. Privata - Presidente C.C.)	5	€ 70,00	€ 15,40	
<b>Sost. ed Installazione Stampante laser A4 B/N</b> (Segreteria Sindaco - Sanatoria)	2	€ 57,00	€ 12,54	
<b>Int. tecnico su stamp. Samsung SCX-4721</b> (Segreteria Sindaco)	1	€ 50,00	€ 11,00	
<b>Interv. tecnico su UPS con sost. pacco batterie</b> (2 VV.UU. - ICI - IMU - TOSAP - Prot. Civile - 2 Urbanistica 2 Uff. Elettorale - Pubblica Istruzione)	11	€ 30,00	€ 6,60	
<b>Sost. Gruppo di continuità UPS</b> (Lavori Pubblici - Ufficio Commercio - Ufficio Consiglio)	3	€ 53,00	€ 11,66	
<b>Sost. Calcolatrici 12 cifre stampa su carta</b> (2 TOSAP - Ragioneria - Uff. Personale - Pubblica Istruzione)	5	€ 60,00	€ 13,20	
<b>Switch LAN 8 posti</b> (Ragioneria - 2 VV.UU.)	3	€ 15,00	€ 3,30	
<b>Allimentatore notebook universale</b> (2 Consiglio Comunale)	2	€ 20,00	€ 4,40	
<b>Sost. Notebook Diretta Web Consiglio Comunale</b> (Consiglio Comunale)	1	€ 400,00	€ 88,00	
		€ 5.082,00	€ 1.118,04	€ 6.200,04

*Roberto Rapisarda*  
 Via Roma 70/A - 95025 ACI S. ANTONIO (CT)  
 Partita IVA: 03780100875



**Kroll Ontrack.**  
Data Recovery Certified Partner

Delegato Provinciale  
**FEDERPRIVACY**



Registro Consulenti Privacy  
ISO 17024:2008 - N. RCP\_68

## PREVENTIVO

### Cliente

Nome AMMINISTRAZIONE COMUNALE di ACI S. ANTONIO  
Indirizzo via Regina Margherita  
C.A.P. 95025 Città ACI S. ANTONIO  
Num. tel. 0957010001 Prov. CT  
C. f./P. IVA 00410340871

Prev n. 410  
Data 14/11/2013  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_

Descrizione	Q.tà	Prezzo	IVA 22%	Imp. Totale
Essendo impossibilitati a trovare pezzi di ricambio dell'impianto audio della sala del Consiglio Comunale, in quanto fuori produzione, si propone, a integrazione dell'impianto attualmente esistente, la fornitura e installazione del seguente materiale della medesima marca di quello danneggiato (PASO), al fine di ripristinare la sala e renderla funzionale:  <b>Unità centrale per discussioni n. 1 Base Presidente n. 12 Basi Consiglieri/Assessori Kit di fissaggio Cavi vari Booster 120 WATT</b>				
<i>Il tutto comprensivo di fornitura e installazione in loco</i>	1	€ 5.696,72	€ 1.253,28	
<b>Note:</b> Preventivo di massima, da verificare in fase d'ordine				
		€ 5.696,72	€ 1.253,28	€ 6.950,00

di Roberto Rapisarda  
**RAP-informatica**  
Via Roma, 70/A - 95025 ACI S. ANTONIO (CT)  
Partita IVA: 03780100875