



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- Settore 6° - URBANISTICA- Assetto del territorio – Servizi cimiteriali

05 DIC. 2013

Determinazione n° 1470 del _____ del Registro Generale

DETERMINAZIONE N° 61 DEL 15/11/2013 DEL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
- DATORE DI LAVORO

Oggetto: Impegno spesa per riparazione e sostituzione del gruppo scheda nel climatizzatore della sala server e nuovo impianto di climatizzatore nelle due stanze al 2° piano e una stanza al 3° piano in sostituzione di quello bruciato dall'anomalia di alta tensione, per guasti causati da difetto di fornitura energia elettrica.

- Ditta JONICA IMPIANTI f/lli CARDILLO -

CIG:

**IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE URBANISTICA
DATORE DI LAVORO**

- **Premesso** che nella serata del 05/11/2013, durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, si è registrato un notevole sbalzo della tensione dell'energia elettrica, causato dall'Enel, che ha interessato i locali del Palazzo Municipale e del comando di P.M. procurando serie danni all'impianto di amplificazione della sala del Consiglio Comunale e a diversi computer, monitor, alimentatori, gruppi di continuità, stampanti, fotocopiatrici, quadri elettrici, neon, luci di emergenza e centralino della P.M., apparecchi di climatizzazione in dotazione degli uffici dell'Ente;
- **Riscontrato** che è stato oggetto di danneggiamento anche l'impianto di climatizzazione della sala server che raccoglie e gestisce i dati di alcuni comuni denominato "Mio Comune.net";
- **Rilevato** che si sono riscontrati danni in uno dei multi Daikin Inverter che fornisce la climatizzazione in 3 ambienti, di cui due stanze al 2° piano e una al 3° piano.
- **Preso atto** che per la sala server necessita la sostituzione del gruppo scheda ed il ricambio è reperibile, il guasto rilevato in uno dei multi Daikin Inverter è irreparabile in quanto gli stessi sono di una serie fuori produzione e non si trovano pezzi di ricambio, necessita la sostituzione del climatizzatore;
- **Ritenuto necessario**, inderogabile ed urgente procedere alla riparazione dell'impianto di climatizzazione della sala server e alla sostituzione dell'impianto che serve le stanze al 2° e 3° piano, onde evitare danni gravi e certi all'Ente;
- **Considerato** che le dotazioni di bilancio non prevedono disponibilità di somme per cause accidentali di tale natura;
- **Che** in emergenza si può provvedere mediante interventi puntuali finalizzati al ripristino della funzionalità e/o sostituzione delle singole apparecchiature danneggiate;
- **Visto** il preventivo della ditta Jonica Impianti f/lli Cardillo con sede in Acireale, Via Ponte n° 1/A – Partita IVA 02696470877, pervenuto a questo Ente in data 13.11.13 Prot. n°19577, dell'importo di € 8.300,00 al netto d'IVA, prezzo ritenuto congruo da questo U.T.C. Urbanistica;
- **Ritenuto** pertanto di poter autorizzare la ditta a provvedere alla riparazione suddetta per complessivi € 10.126,00 I.V.A. compresa;
- **Vista** la Determina Sindacale n.36 del 21/10/2013 di nomina Datore di Lavoro;
- **Visti** gli artt. nn°163 e 183 del Decreto Legislativo n°267 del 18.8.2000, recante <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali>>;

- **Visto** l'art. 125 del D. L.vo n°163/2006, comma 11, che dispone che "per servizi o forniture inferiori ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento";

- **Visto** lo Statuto Com.le ed il vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. **Incaricare** la Ditta Jonica Impianti f/lli Cardillo con sede in Acireale, Via Ponte n° 1/A – Partita IVA 02696470877, alla riparazione del climatizzatore nella sala server, e alla sostituzione dell'impianto di climatizzatore che fornisce la climatizzazione nelle due stanze del 2° piano e nella stanza al 3° piano, per l'importo complessivo di € 10.123,00 di cui € 8.300,00 per fornitura e montaggio ed € 1.826,00 per I.V.A. al 22%;
2. **Impegnare** la somma complessiva di € 10.123,00 al Cap. 2905 del bilancio comunale c.a., spesa necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità ed onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art.163 comma 2 del D. L.vo n°267/2000);
3. **Liquidare** e pagare la Ditta, con successivo atto, a fornitura e montaggio ultimati e dietro presentazione di regolare fattura vistata dall'U.T.C. Urbanistica;
Si attesta, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis del D. L.vo n°267/2000.

Sarà cura dell'ufficio Contenzioso attivare le procedure necessarie di risarcimento nei confronti dell'Enel per il disagio procurato e per i danni materiali causati alle apparecchiature informatiche ed elettriche in dotazione degli uffici di questo Ente.

In conformità ai principi statuari dell'Ente e della L.R. 10/91 il presente atto, esecutivo e soggetto a controllo sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

(Geom. Venera Bella)

Bella

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE URBANISTICA DATORE DI LAVORO

(Dott. Arch. *Giovanna Gurreri*)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la superiore Determinazione del Responsabile del 6° Settore Tecnico, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. n°151, comma 4, del D.L.vo n°267/2000, si attesta, altresì, che il controllo, ai sensi dell'art. n°184 del D.L.vo. n°267/2000, è stato effettuato con esito positivo.

Acì Sant'Antonio, Li 29 NOV. 2013

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

(Dott. *Agatino Martorana*)



ACIREALE LI 13 NOV. 2013

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	
13 NOV. 2013	Spett.le Comune di Aci S. Antonio Via Regina Margherita n° 8 95025 Aci S. Antonio (ct).
Prot. N. <u>19577</u>	GEOM STRANO

OGGETTO : PREVENTIVO

DESCRIZIONE LAVORI: Richiesta di controllo di funzionamento dei climatizzatori del Comune di Aci S. Antonio per anomalia alta tensione ENEL.

In relazione a quanto richiesto la ditta Jonica Impianti S.N.C. si e' monitorata ad effettuare il controllo delle apparecchiature dei climatizzatori con verifica quasi e funzionamento degli stessi. Dopo verifica si rileva che il climatizzatore della sala server si sia bruciata la scheda madre e potenza.

Tale guasto e' stato provocato da qualche anomalia di Alta tensione.

Necessita la sostituzione del gruppo scheda, l'apparecchio in questione e' di marca fujitsu e modello ASY18 UBBN con matricola E005985 ed unita' AOY18UNBNL e matricola E002843 il ricambio e' reperibile.

Al secondo piano ci sono dei multi Daikin Inverter di cui uno si e' bruciato (schede unita interne ed esterne), trattasi di un hp 5 a 380 volt inverter, che fornisce la climatizzazione in 3 ambienti:

3° piano architetto Gurreri 12000 btu

2° piano sala sig. bella 18000 btu

2° piano studio finocchiaro un 9000 btu

in riferimento a questi apparecchi Daikin riscontriamo che gli stessi sono di una serie fuori produzione e non si trovano pezzi di ricambio, quindi necessita la sostituzione.

di nostra fornitura:

Impianto di climatizzazione con sistema multi-split composto da una unita' esterna e tre unita' interne di diversa potenza, 18.000 BTU, 9.000 BTU e 12.000 BTU inverter ad alta efficienza.

Sistema multi inverter FUJITSU :

n° 1 unita' esterna **FUJITSU** serie AOYG30L da 30.000 BTU inverter ;

- gas ecologico R410A;
- classe A - A;
- variabile durante il funzionamento da 16.160 a 34.000 BTU;
- assorb. elettrico in raffr. kw 2,28 ed in risc. kw 2,28 variabile durante il funzionamento;

n° 1 unita' interne ASYG 9LUC da 9.000 BTU cadauna

n° 1 unita' interne ASYG 12LUC da 12.000 BTU cadauna

n° 1 unita' interne ASYG 18LFC da 18.000 BTU cadauna

Installazione compreso linee frigorifere in rame per condizionamento tra le unita' interne e l'unita' esterna.

Smaltimento vecchi climatizzatori in discarica.

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROTOCOLLO SETT. TECNICO
 Prot. n° 1608 del 13 NOV. 2013
 Resp. Proc. STRANO

Spett.le Comune di Aci S. Antonio
Via Regina Margherita n° 8
95025 Aci S. Antonio (ct).

OGGETTO : PREVENTIVO

Totale lavori di fornitura ed installazione di climatizzatori ,
gruppo scheda Fujitsu :
Scheda di controllo ,
scheda di potenza ,
compreso di collaudo e messa in funzione dell'apparecchio climatizzatore .

Totale lavori sopra descritti € 8.300,00 Escluso IVA

Lieti di un vostro riscontro porgiamo i nostri Distinti Saluti

JONICA IMPIANTI S.N.C.
Giuseppe Cardillo

