

# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

## PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 7

### IL SINDACO

Considerato che in data 25-02-2013, alle ore 20,00 circa, durante un forte temporale un fulmine si è abbattuto sulla Chiesa di San Biagio provocando ingenti danni alla struttura con caduta di numerose pietre e detriti nel raggio di circa 50 mt. sulle prospicienti Vie Regina Margherita e San Biagio causando danni a tutte le autovetture in sosta nelle predette Vie e fortunatamente nessun danno alle persone non presenti in loco per il forte temporale che vi era in atto;

Che a seguito di pronto intervento dei Vigili del Fuoco operato nell'immediatezza e nella giornata odierna si è accertato che il fulmine ha colpito la cupola posta sulla sommità della Chiesa, frantumandola in parte;

Accertato, altresì, che parte della cupola colpita ancora posizionata in loco costituisce grave pericolo per la pubblica incolumità, necessitando un pronto intervento per la sua rimozione e per la rimozione di tutti i detriti che sono ancora in bilico nella parte sommatiale della Chiesa;

Considerato che i Vigili del Fuoco con l'autoscala in dotazione non riescono a raggiungere la sommità della Chiesa per eliminare la parte di cupola pericolante ed i detriti in bilico per cui si rende necessario intervenire prontamente con ditte specializzate nel settore dotate di idonea attrezzatura ed autoscale che possano raggiungere la sommità;

Rilevato, altresì, che i Vigili del Fuoco hanno dato la propria disponibilità ove occorra, di personale per coadiuvare la ditta specializzata che sarà incaricata dell'intervento;

Considerato che per intervenire prontamente a tutela della pubblica incolumità al fine anche di consentire il rientro alle proprie abitazioni alle famiglie dei residenti nel tratto di Via S. Biagio prospiciente la Chiesa, che sono state sgomberate in via precauzionale giusta ordinanza n. 5 del 25-02-2013, possa farsi intervenire la Ditta NIKA GROUP S.r.l. con sede in Via Filocomo n. 57 Catania, dotata delle attrezzature necessarie per gli interventi da operarsi;

Per quanto in premesse al fine di eliminare le varie situazioni di pericolo sopra evidenziate e garantire la pubblica incolumità con intervento di somma urgenza,

### ORDINA

1°- Alla Ditta NIKA GROUP S.r.l. con sede in Catania in Via Filocomo n. 57, disponibile ad effettuare l'intervento per un importo previsto di euro 1.200 I.V.A. esclusa, con eventuale supporto dei Vigili del Fuoco e diretto controllo del personale di questo Ufficio Tecnico Comunale e di Protezione Civile, di operare gli interventi di rimozione della parte pericolante della cupola posta sulla sommità della Chiesa di San Biagio colpita dal fulmine che si è abbattuto sulla stessa il giorno 25-02-2013 alle ore 20,00 circa, nonché di rimuovere tutti i detriti evidenziati nella parte sommitale della Chiesa che costituiscono potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

2°- Durante l'intervento di cui al punto 1. della presente verrà verificata la staticità della struttura al fine di ripristinare la viabilità nelle strade chiuse al transito e consentire il rientro nelle proprie abitazioni alle famiglie che sono state sgomberate giusta ordinanza n. 6 del 25-06-2013.

Acì Sant'Antonio, li 26-02-2013

IL SINDACO  
(Dott. Giuseppe Cutuli)

